

活動名稱	校外教學出發前逃生演練及車輛安全審核		
日期	114 年 12 月 18 日	時間	8:00
			
出發前車輛安全審核及觀看交通安全宣導影片。		出發前車輛安全審核，滅火器裝置。	
			



出發前車輛安全審核及學生進行逃生演練。

出發前車輛安全審核及學生進行逃生演練。

萬豐國民小學 校外教學車輛安全檢查表

檢查日期：114 年 12 月 18 日 檢查時間：8 點 0 分

一、基本資料核對

項目	檢查內容	確認結果	備註/異常記錄
車牌號碼	是否與租賃合約、保險單相符？	☒ 相符 ☐ 不符	KAB-6005
行車執照	檢查行照是否在有效期間內？	☒ 有效 ☐ 過期	
強制險保單	強制汽車責任保險是否在有效期間內？	☒ 有效 ☐ 過期	
出廠年份	車齡是否符合合約約定（建議五年內）？	☒ 符合 ☐ 不符	出廠年月：2014 年 3 月
座位數	行照登載人數是否足夠容納所有師生？	☒ 足夠 ☐ 不足	登載人數：30 人

二、車輛安全與設備檢查（外觀與內裝）

項目	檢查重點	檢查結果	備註/異常記錄
輪胎胎紋	胎紋深度是否高於磨耗指示點（大於 1.6mm）？有無龜裂？	☒ 正常 ☐ 異常	
滅火器	車內至少 2 支，指針是否在綠色安全區？未過期？	☒ 正常 ☐ 異常	有效期限：116.9.20

車輛安全檢查表 1。

項目	檢查重點	檢查結果	備註/異常記錄
安全門	走道暢通，安全門開關正常，有操作說明？	☒ 正常 ☐ 異常	開關測試次數：2 次
車窗擊破器	至少 3 支（前、中、後），是否皆在指定位置？	☒ 齊全 ☐ 缺漏	
安全帶	每個座位之安全帶扣環是否皆可正常扣緊與彈開？	☒ 正常 ☐ 異常	
車況外觀	煞車燈、方向燈、大燈、雨刷等運作正常？	☒ 正常 ☐ 異常	
逃生演練	出發前是否已對師生進行逃生門及擊破器宣導？	☒ 已宣導 ☐ 未宣導	

三、駕駛員資格與狀態檢查

項目	檢查重點	檢查結果	備註/異常記錄
駕駛執照	職業大客車（或聯結車）駕駛照是否在有效期內？	☒ 有效 ☐ 無效	駕駛號碼：M11304237
健康/精神	駕駛精神狀態是否良好？無感冒、嗜睡藥物反應？	☒ 良好 ☐ 欠佳	
工時核對	詢問或確認駕駛今日發車前是否有過勞或兼職情況？	☒ 正常 ☐ 異常	


車輛安全檢查表 2。

四、檢查結論與簽章

檢查結果：

- ☒ 合格：車輛設備齊全、駕駛狀態良好，准予出發。
☐ 不合格：發現重大缺失（如酒測未過、無滅火器、輪胎磨損嚴重），請立即聯繫車行更換車輛或駕駛員。

- 隨車領隊/檢查老師簽名：何曼芳
- 大客車駕駛員簽名確認：曾偉俊
- 總務處複核：陳寶盛 謹啟
0938-616225



車輛安全檢查表 3。

滅火器



行照



駕駛員資料